

Российская Федерация
Министерство образования и науки Самарской области
государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 1 с. Приволжье
муниципального района Приволжский
Самарской области
(ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье)
445560, Самарская область, муниципальный район
Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16
тел: 8(84647) 9-11-45, факс 9-17-67
№

Главе
муниципального района
Приволжский
Е.Н. Богомолову
директора ГБОУ СОШ № 1
с. Приволжье
Е.Н. Прудниковой

«26 октябрь» 2015 г.

Уважаемый Евгений Николаевич!

Для выполнения предписания № 242/1/1 от 07.09.2015г. инспектора онд мр Безенчукский, Хворостянский и Приволжский УНД и профилактической работы ГУМЧС России по Самарской области старшего лейтенанта внутренних службы Морева Н.П. по структурному подразделению ГБОУ СОШ №1 с.Приволжье детскому саду «Теремок» необходимо:

- П.7- установить подачу светового и звукового сигналов пожарной сигнализации.
- П.8 – увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём, дверь из спальни заменить на складную.
- П.9 – данное помещение дети посещают в количестве 8 человек.
- П.10 – прорубить бетонную стену и сделать эвакуационный выход из групповой на улицу (помещение первого этажа), будет 2 эвакуационных выхода.
- П.11 – увеличить расстояние эвакуационного выхода до нормы расширив бетонный проём. В детском саду уменьшилось количество детей, поэтому максимальное нахождение в актовом (музыкальном) зале составляет 40 человек, в изостудии 8.
- П.12. - увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём.
- П.13 - увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём.
- П.14 - прорубить бетонную стену и сделать эвакуационный выход из групповой на улицу (помещение первого этажа), будет 2 эвакуационных выхода.
- П.15 – прорубить бетонную стену и сделать выход из спальни в раздевалку.
- П. 16- увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём.
- П.17- увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём.

- П.19 - сделать два эвакуационных выхода.
- П.20 - увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём .
- П.21 - прорубить бетонную стену и сделать выход из спальни в раздевалку .
- П. 22 - увеличить ширину эвакуационных выходов до нормы расширив бетонный проём .
- П.23 - прорубить бетонную стену и сделать эвакуационный выход из групповой на улицу (помещение первого этажа) , будет 2 эвакуационных выхода .

Здание СП детского сада «Теремок» построено 1980 году и соответствовало нормам и требованиям пожарной безопасности . В течении 35,5 лет в детском саду не проводился капитальный ремонт . Поэтому выполнение ФЗ от 22июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и перечисленные СНиП от 1997г, 2008г. руководителем не выполнимы. Зданию детского сада «Теремок» требуется капитальный ремонт.

Директор ГБОУ СОШ №1
С.Приволжье



Е.Н. Прудникова