



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Сергей А. А.

подпись Ф. И. О. 20 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 68 от « 20 » г.  
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ  
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Спасский филиал государственного областного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 с. Привольжье муниципального района Привольжский Самарской области д.с. «Солнышки»  
(полное юридическое наименование объекта)  
44560 Самарская область, муниципальный район Привольжский, с. Привольжье, ул. Парковая, д.16 а  
8(846)47-9-11-47  
директор ГБОУ СОШ №1 с.Привольжье: Елена Николаевна Прудникова  
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с.Спасское (фактгельское)
2. Ведомственная принадлежность юго-западное управление, Чапаевский округ
3. Вид деятельности образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, образование, культура-досуговая деятельность, организации гражданского общества, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная  
(федеральная, областная, муниципальная)
5. Объем предоставляемых услуг 33  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, 1-й этаж, кирпич

(отдельно стоящее; пристроение; пристроение; количество этажей в здании; значимый организационный этаж  
\* базовый материал: несущих конструкций: материал лесени (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 3: два для воспитанников, один служебный

8. Год постройки 1974 год

9. Год последней реконструкции не было

**Описание маршрута следования к объекту:**

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	
Наличие переходов на пути следования от остановки	Нет
Регулируемые переходы	нет
Нерегулируемые переходы	со звуковой сигнализацией
Внеуличные переходы	нет
Тактильные указатели	нет
Переходы высоты на пути движения	с пандусом с порученьем
Открытые лестницы	Нет
Поручни на лестницах	Съезды с уклоном более 10% Пандусы с уклоном более 8% Поручни на пандусах

**1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)**

№ помешей или по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое наличие	Категория инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при соответствии нормативу: устранение, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Вход на территорию:</b> (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	нет	К, О, С, Г		
	Передил высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,00 м	К, С, О		
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	нет	К, С, О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	≥ 0,8 м	нет	С		
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без взоргов	наличие	есть	К, О, С	Замена	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного	≥ 2,0 м	2,0 м	К		

движения	≥ 1,2 м	1,2 м	К
Ширина пешеходного пути с учетом ветреного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости: Для обеспечения возможности разъезда через каждые 2,5 м горизонтальные площадки (скамьяны)	не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К
Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г
Отражение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С
Места отдыха	наличие	нет	К, О
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет	
Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К, О
Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)		К
Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, слопбе и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К
Связь с тротуаром на проезжую часть:		нет	
Угол уклона	≤ 1:12		К
Ширина	≥ 1,0 м		К
Высота бортового камня	≤ 0,015 м		К
Открытая лестница		нет	
Ширина лестничных маршей открытых	≥ 1,35 м		О, С

лестниц								
Марш лестницы		3-12 ступеней						О, С
Высота подступенка		0,12 - 0,15 м						О, С
Ширина проступей		0,35 - 0,4 м						О, С
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые		наличие						О, С
Крайние ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой		наличие						С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м		наличие						О, С
Расстояние между поручнями		$\geq 1,0$ м						О, С
- горизонтальное завершение поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием		$\geq 0,3$ м						О, С
- поручни на высоте		0,85 - 0,92 м						О, С
Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверх и вниз шириной 0,3-0,5 м		$\geq 0,8 - 0,9$ м						С
<b>Пандус на рельефе</b>		нет						
Высота подьема одного марша		$\leq 0,8$ м						К
Уклон		$\leq 8\%$						К
Поручни с двух сторон:		наличие						К, О
- на высоте (нижний поручень)		0,65 - 0,75 м						К
- на высоте (верхний поручень)		0,85 - 0,95 м						К, О
- расстояние между поручнями		0,9 - 1,0 м						К, О
- горизонтальное завершение поручня вверх.		$\geq 0,3$ м						К, О

	вплыв с не травмирующими окочками					
	Длина марша пандуса	$\leq 9$ м			К, О	
	Пандус шириной 36,0 м и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие			К, О	
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м			К, О	
	Разноотные площадки:					
	- верхнее окочание	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	- нижнее окочание	$> 1,5 \times 1,5$ м			К	
	Колесотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие			К, О	
	Колесотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м			К, О	

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлены нормативы	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	1,5 ст.			
	Габариты площадки: ширина X глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или	1,5 x 1,85 м	К		

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	1,5 x 1,85 м	нет	К
Поручни (отражатели) при высоте площадки более 45 см	наличие	Нет	К, О, С
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при падении	наличие	нет	К, О, С
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С
Навес	наличие	есть	К, О
Водоствод	наличие	нет	К, О, С
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в ступу	≥ 1,0 м	нет	К
Информация об объекте	наличие	нет	Г
Лестница паружная	наличие	нет	О, С
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при падении	наличие		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С
Выступы по боковым краям ступеней, не препятствующие к ступам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С
Поручни с двух сторон	наличие		О, С
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С

Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	1,5 x 1,85 м	нет	К
Поручни (отражатели) при высоте площадки более 45 см	наличие	Нет	К, О, С
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при падении	наличие	нет	К, О, С
Поперечный уклон в пределах	1-2%	1-2%	К, О, С
Навес	наличие	нет	К, О
Водоотвод	наличие	нет	К, О, С
Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в ступу	≥ 1,0 м	нет	К
Информация об объекте	наличие	нет	Г
Лестница паружная	наличие	нет	О, С
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при падении	наличие		
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С
Выступы по боковым краям ступеней, не препятствующие к ступам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С
Поручни с двух сторон	наличие		О, С
- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С



- горизонтальные завершения поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	О, С
Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	О, С
Пандус наружный	наличие	нет
Ширина марша	$\geq 1,0$ м	К
Уклон	$\leq 8\%$	К
Высота подьема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	К
Колесотбойники по тротуарным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	К, О
Размороженные площадки:		
- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К
- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	К
Щорухи с двух сторон:	наличие	К, О
- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	К, О
- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	К
- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	К, О
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	К, О
Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при шамождении	наличие	К, О
Наружний пандусная вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	Нет
Звуковой маяк у входа	наличие	нет
		С

Тамбур						
Габариты: глубина X ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м	$\leq 1 \times 1$ м	К			
	Цив реконструкция (1,5 - 1,8) x 2 м					
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О			
- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	0,85м	К, О			
- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,005м	К			

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая наличие	Категория для которых установлены нормативы	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		нет			
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Порожки с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз и не травмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02	наличие		О, С		

м						
Пандус	внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
Ширина марша		$\geq 1,0$ м				К
Уклон		$\leq 8\%$				К
Колесообойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м		наличие				К
Размеченные площадки внизу,верху		$\geq 1,5 \times 1,5$ м				К
Поручни с двух сторон:		наличие				К, О
- на высоте (нижний поручень)		0, 65-0,75 м				К
- на высоте (верхний поручень)		0,85 - 0,95 м				О
- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием		$\geq 0,3$ м				К
Пандус переносной		наличие		нет		К
Полемник для инвалидов:				нет		
- стационарный		наличие				К
- мобильный		наличие				К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения		$\geq 1,2$ м		1 м		К
Разворотные площадки		$\geq 1,5 \times 1,5$ м		нет		К
Указатели направления движения, входа, выхода		наличие		есть		К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)		наличие		нет		К, Г
Речевые информаторы и маяки		наличие		нет		С
Экраны, текстовые габю для дублирования звуковой информации		наличие		нет		Г

Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г
Тактильная схема	наличие	нет	С
Место отпыла и обжигания (не режет, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г
- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж		О
- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж		К
Навесное оборудование, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	нет	С
Рифленая и/или контрастно окрашенная левая на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С
Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С
Контрастная маркировка	наличие		С
Поручни с двух сторон на лестнице	валяние		О
- горизонтальные завершения поручней	валяние		О
Пандус внутренний на этаже		нет	
Ширина марша	≥ 1,0 м		К
Уклон	≤ 8 %		К
Колесоотбойники по предельным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К
Разворотные площадки внизу,верху	≥ 1,5 x 1,5 м		К

Укажите размеры этажа напротив лифта

		п/л/ч/и/е	К, Г		
<b>4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ</b> (в зависимости от сферы деятельности)					
№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория или которых установлены норматив	Примечание
1	2	3	4	5	6
	<b>Обслуживание через окно/прилавок</b>				
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	лет	К	
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К	
	<b>Вкладка при необходимости опсания нескольких окон/прилавков</b>				
	<b>Обслуживание в кабнете №</b>				
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,85м	К	
	Высота порога	≤ 0,025 м	нет	К	
	Информации тактильной	наличие	нет	С	
	Информации визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,5	К	
	- высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025м	С	
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1 м	О	
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 x 1,5 м	1x1м	К	
	Станд с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,6-0,8 м	К, О	
	<b>Вкладка при необходимости опсания нескольких кабинетов</b>				
	<b>Обслуживание с перемещением №</b>				
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м	1 м	К	

Поручни с двух сторон: - на высоте (нижний поручень) - на высоте (верхний поручень)	наличие 0,65-0,75 м 0,85 -- 0,95 м	К, О К О
<b>Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)</b>		
Рельсовая (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	С
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	О, С
Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	О, С
- на высоте	0,85 -- 0,95 м	О, С
- горизонтальные закрывания поручня вверху; внизу с не травмирующими округлыми	≥ 0,3 м	О, С
- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	С
Лестница № (накладка при наличии других лестниц)		
<b>Лифт пассажирский</b> Кабина:	наличие нет	
- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 x 1,7 м	К
- ширина дверного проема	≥ 0,95 м	К
- Поручни	наличие	О
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	Г, С
Знак доступности	наличие	К

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	нет	К	
	<b>Вылазка при необходимости описания нескольких маршрутов</b>				
	Кабинка видеонаблюдения № (примечания, идентификация, кабинка телефона и др.)		нет		
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м		К	
	Место для сидения	наличие		О	
	Крючки для костюмов (на высоте 130 см с выступом 12 см)	наличие		О	
	<b>Вылазка при необходимости описания нескольких кабин</b>				
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет		
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г	
	<b>Вылазка при необходимости описания нескольких залов</b>				
	<b>Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников</b>	наличие	нет	К	
<b>5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ</b>					
№ пометки по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическое наличие	Категория для которых установлены пороговые	Примечание
					Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,

БТИ	2	3	4	5	6	7
1	Санузел для инвалидов	наличие	нет			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,85м	К, О		
	Открытие дверей	наружное	есть			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (шириной)	0,3 м	нет	С		
	Количество кабинок	$\geq 1$ шт.	1шт	К, О		
	• ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,85м	К, О		
	• габариты (минимальная глубина X ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1x1	К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. открытые	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К		
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м				
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	0,60м	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальная глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м	нет	К, О		



		палочке	Нет	К	
	Шпатель расплывать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	Нет	К	
	1 абариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	Нет	К, О	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	Нет	К, О	
	Тактильная направляющая полоса к ушетазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	Нет	С	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	есть	К, О, С	

Включка при необходимости описания нескольких туалетных кабинат

#### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ поимене оий до плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматива доступности, установленный для инвалидов	Фактическая наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптация: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуг	наличие	есть	К, О, Г, С		
	Надпись:	наличие	есть	К, О, Г, С		
	размещенные на высоте	$\geq 1,5$ м $\text{и} \leq 4,5$ м	1,5	К, О, Г, С		
	высота прошитых букв	$\geq 0,075$ м	0,075	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С		

Указатели, пиктограммы	палочке	К, О, Г, С
размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	К, О, Г, С
высота прописных букв	≥ 0,075 м	К, О, Г, С
освещенность	наличие нет	К, О, Г, С
Тактильные средства информации в предоставлении услуг с цифрами, буквами по Брайлю	наличие нет	С
высота размещения	1,3 – 1,4 м	С
маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	С
на кнопках управления лифта	наличие	С
на кнопках санитарно-бытовых помещений	наличие	С
Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1 шт)	Г
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1 шт)	С, Г
Текстофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	К
Решение информаторы и маяки	наличие	С
Звуковой маяк у входа (длинах с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	С
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	Г, С
Магнитофонные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	К, С, О, Г

## 7. ВЫВОДЫ



2.

3.

Приняты сокращения категорий лиц с ограниченными жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижается из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с повреждениями зрения, использующие белой тростью; люди с нематрическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (козлы, ш. палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свая правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)